

Fecha de informe 25/11/2009

Empresa SM Grupo Empresarial de Construcción e Instalaciones S.A.


Cliente VALORIZA FACILITIES

Dirección

Dirección del sitio

Termógrafo Javier Moya

Persona de contacto



Parámetros de imagen y objeto

Comentarios de texto

Modelo de cámara ThermaCAM T400

Fecha de imagen 20/11/2009 11:15

Nombre de imagen ABhi.jpg

Emisividad 0,98

Temperatura reflejada 20,0 °C

Distancia al objeto 2,0 m

Descripción

Puntos Calientes en cuadro de Zona AB Se observa un sobrecalentamiento en el barraje provocado por la sobrecarga del circuito de la planta correspondiente
Se debe indicar a mantenimiento su revision